

AVIS IMPORTANT

Concernant la Sécurité des Plongeurs utilisant l'ordinateur VYTEC de la marque SUUNTO

Malgré un programme d'essais important réalisé par le personnel technique de SUUNTO OY et des plongeurs indépendants, il vient d'être identifié que l'utilisation de la fonction « SIMPLAN » peut causer un problème sur les VYTEC fonctionnant avec le programme 21 (numéro de série compris entre 205000 et 223700) et par voie de conséquence, générer un risque pour le plongeur.

Ce problème ne peut se produire que si 2 paramètres sont réunis :

1. le VYTEC est en mode Nitrox ;
2. La fonction « SIMPLAN » est en utilisation avant la plongée.

Si ces 2 paramètres sont réunis, des éléments de l'affichage peuvent disparaître ou devenir incorrects.

Nous nous voyons donc contraints d'interdire l'utilisation du VYTEC en fonction « SIMPLAN » avant que SUUNTO ait vérifié la programmation de tous les VYTEC dont les numéros de série sont compris entre 205000 et 223700.

Nous demandons instamment à tous les propriétaires de VYTEC de bien vouloir retourner leur ordinateur à leur revendeur pour qu'il soit inspecté par les techniciens de SUUNTO OY.

Nous précisons toutefois que si la fonction « SIMPLAN » n'est pas activée, toutes les caractéristiques du VYTEC fonctionnent normalement.

Si par erreur la fonction « SIMPLAN » est activée, il est possible d'en **sortir** en accédant aux modes « SET > SET DIVE > NITROX » et éliminer le problème sans danger.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Aqua Lung France.